


Analyseresultater for vandprøver

Vandprøverne er udtaget af Eurofins Miljø Vand A/S.



Franck Miljø- & Geoteknik A/S
Sandøvej 3
8700 Horsens
Att.: Mathilde Søltøft Hansen (MSH)Rapportnr.: AR-21-CA-21042411-01
Batchnr.: EUDKVE-21042411
Kundenr.: CA0000410
Modt. dato: 23.04.2021

Analyserapport

Prøvetype: Grundvand
Prøvested: Franck Miljø, Grønhøjvej 56, Horsens - OK7 - / 20002506
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S P8IS
Prøveudtagning: 23.04.2021 kl. 10:20
Analyseperiode: 23.04.2021 - 11.05.2021

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2020-80890867	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	----	--------	----------

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-11, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201)	A
pH	7.1	pH		DS/EN ISO 10523	A
Iltindhold	0.1	mg/l	0.1	DS/EN ISO 5814	A 15


Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Batchkommentar:

På grund af laboratorieuheld er det ikke muligt at angive resultat for jern og jern filtreret

11.05.2021

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@eurofins.dk
Karen Marie Kundby Kristensen
Senior Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

